

De ce apar diferențe de înregistrare între contorul de branșament și suma cantităților înregistrate de contoarele individuale de consum?

După contorizarea la nivel de apartament, se constată uneori diferențe între suma cantităților înregistrate de contoarele individuale și cantitățile înregistrate de contorul de branșament.

Aceste diferențe pot fi determinate de:

- **diferențe de clasă de precizie** - contoarele de branșament au clasa B, în timp ce mare parte din contoarele de apartament au clasa de precizie A. Contorul de branșament înregistrează întreaga cantitate de apă ce trece spre consumator, în timp ce contoarele de apartament nu au această capacitate.
- **pierderi de apă înainte de contoarele de apartament** – în funcție de locul de montare, practica demonstrează că, prin cumulare, pierderile de apă pe instalațiile interioare pot să fie semnificative, fără a fi înregistrate de contoarele de apartament. Ele pot fi cauzate de avarii ale sistemului interior de distribuție sau de instalații neetanșe.
- **puncte de consum necontorizate în imobil** - sunt frecvente cazurile în care în imobil există puncte de consum necontorizate: robinete în spălătorii, la ghelele de gunoi sau în subsolurile blocurilor. Aceste robinete, dacă sunt folosite pentru umplerea butoaielor de murături, udat grădina din fața blocului sau pur și simplu curg în voie pentru că nu deranjează pe nimeni, reprezintă o mare sursă generatoare de consumuri.
- **poziția de montare a contoarelor de apartament** - dacă nu se respectă cu strictețe poziția de montare a contoarelor de apartament indicată de producător (de regulă, orizontal), la o deviere cât de mică a poziției de montare, contorul de apartament înregistrează greșit.
- **necorelarea momentelor de citire a contoarelor** - decalajul calendaristic dintre data citirii contorului de branșament și data citirii contoarelor de apartament determină și ele aceste diferențe.
- **lipsa verificării metrologice a contoarelor individuale de consum** - verificarea metrologică a contoarelor este o dovadă obligatorie pentru buna funcționare a acestora.



Contoarele individuale au rolul de repartitoare orientative de consum în interiorul imobilelor. Modul de repartizare a consumului/ cheltuielilor în interiorul imobilului este responsabilitatea exclusivă a Asociației de proprietari/locatari.

Recomandări

Pentru a reduce diferențele dintre înregistrarea contorului de branșament și suma înregistrărilor contoarelor individuale, vă recomandăm:

- reparați și întrețineți toate instalațiile interioare (inclusiv cele din subsolul blocului) în vederea eliminării pierderilor
- montați contoarele individuale în afara apartamentelor conform prevederilor legale și prescrierii tehnice de montaj, pe scara blocului, pentru a putea fi corect supravegheate
- citiți contoarele de apartament în funcție de data planificării pentru citirea contorului de branșament
- solicitați verificarea metrologică a contoarelor din apartamente
- depistați consumul fraudulos
- contorizați toate sursele de apă din apartamente

Pentru informații suplimentare:
Call Center: 021 207 7777 sau *7777
www.apanovabucuresti.ro

